オプション部材

手摺・移動用キャスターを用意しています。 で要望の際は販売店にご相談ください。

※製品改良のため、仕様は予告なしに一部変更することがあります。

Pルインコ株式会社

〒569-8510 大阪市高槻市三島江1-1-1 お客様相談室 000 0120-302-669

10:00~16:00 ただし12:00~13:00及び土・日・祝を除く ※この取付説明書は無断転用を禁じます

アルミ合金製 CSBC(CMT)作業台

4106型・4126型・4128型・5151型

17 | 19 | 19 | このたびは、CSBC (CMT) 作業台を、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。 この作業台を安全に使っていただくために、注意事項をよく読み、組立手順に従って組み立ててください。


- ●組立前に、部品数量を確認してください。
 ●組立は平坦な床で行ってください。
- ●六角ボルトを締め過ぎると、破断することがあります。
- ●組立後、もう一度ボルトの締め忘れを確認してください。


──● 部品表


必要工具 M6スパナ

	CSBC(CMT)部品図			CSBC(CMT)部品数量		
部品名				4106型•4128型	4126型	5151型
	(4106型•4128型)	(4126型)	(5151型)	71002 41202	41202	31312
側面パネル (L) (R) fb				2	2	2
補強フレーム	(4106型•4128型) (4126型) (人)	(5151型) (大) (大)	(大)1		(大)2	
			(中) (中)	(小)1	2	(中) 1
足場	(大		(기)	(大)1	(大)1	(大)1
板				(小)3	(小)3	(小)4
横ツナギ	0			3	4	3
ボルトセット	座金組込み六角ボ	ルト 組立説明書	取扱説明書	座金組込み 六角ボルト (M6×20)・・・34ヶ 組立説明書・・・1部 取扱説明書・・・1部	座金組込み 六角ボルト (M6×20)・・・36ヶ 組立説明書・・・1部 取扱説明書・・・1部	座金組込み 六角ボルト (M6×20)・・・46ヶ 組立説明書・・・1部 取扱説明書・・・1部


CSBC(CMT) 4106型 4128型








仮止めした側面パネルを地面に倒し、もう片方の側面パネルを、座金組込み六角ボルトで仮止めします。座金組込み六角ボルトのつけ忘れが無いか確認した後、M6用スパナで締め付けてください。





(右図は4128型です。)

完成図











仮止めした側面パネルを地面に倒し、もう片方の側面パネルを、 座金組込み六角 ボルトで仮止め します。座金組 込み六角ボルト のつけ忘れが 無いか確認し た後、M6用ス パナで締め付 けてください。

完成図


CSBC(CMT) 5151型







仮止めした側面パネルを地面に倒し、もう片方の側面パネルを、座金組込み六角ボルトで仮止めします。座金組込み六角ボルトのつけ忘れが無いか確認した後、M6用スパナで締め付けてください。



完成図